

**Акт испытания спортивного уличного оборудования
МБДОУ «Детский сад №23»**

от «20» 05 2024г.

№ 2

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №23» от «20» мая 2024г. № 01-12/61, в составе

председателя: Илатовская Ю.С., заведующий
и членов комиссии: Вerveйн Е.В., инструктор по физ.культуре
Крейс Е.Ю., ст.воспитатель
Атрощенко Е.Н., завхоз

Составили настоящий акт в том, что:

На спортивной площадке для проведения НОД на улице имеются: стенка для метания – 1 шт., футбольные ворота – 2 шт., баскетбольное кольцо – 2 шт., спорткомплекс – 1 шт., спортивная площадка с покрытием – 1 шт.

Все вышеперечисленное оборудование подлежало визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:





1. Стенка для метания - визуальный осмотр и степень крепления.
2. Футбольные ворота - визуальный осмотр и степень крепления.
3. Баскетбольное кольцо - визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой.
4. Спорткомплекс - визуальный осмотр и степень крепления.
5. Спортивная площадка – визуальный и технический осмотр покрытия площадки, его целостность.

Заключение:

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно фиксируют оборудование. Спортивное уличное оборудование находится в исправном состоянии, дефектов не обнаружено. Покрытие спортивной площадки без дефектов, целостность не нарушена. Проведенный осмотр и проверка технического состояния подтверждает возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Ю.С. Илатовская
 Е.В. Вerveйн
 Е.Ю. Крейс
 Е.Н. Атрощенко